

## Normalizované stoupání závitů dle ČSN ISO 261

rozměr	standardní	jemné		
M1,6	0,35			
M02	0,4			
M2,3	0,45			
M2,5	0,45			
M2,6	0,45			
M03	0,5			
M3,5	0,6			
M04	0,7			
M05	0,8			
M06	1	M06x0,5		
M07	1			
M08	1,25	M08x1		
M10	1,5	M10x1,25	M10x1	
M12	1,75	M12x1,5	M12x1,25	M12x1
M14	2	M14x1,5	M14x1	
M16	2	M16x1,5	M16x1	
M18	2,5	M18x1,5	M18x1	
M20	2,5	M20x2	M20x1,5	M20x1,25
M22	2,5	M22x2	M22x1,5	
M24	3	M24x2	M24x1,5	
M27	3		M27x1,5	
M30	3,5	M30x2	M30x1,5	
M33	3,5	M33x2	M33x1,5	
M36	4	M36x3	M36x2	M36x1,5
M39	4	M39x3	M39x2	M39x1,5
M42	4,5	M42x3	M42x2	M42x1,5
M45	4,5	M45x3	M45x2	M45x1,5
M48	5	M48x3	M48x2	M48x1,5
M52	5	M52x3	M52x2	M52x1,5
M56	5,5	M56x4	M56x2	
M60	5,5	M60x4	M60x2	
M64	6	M64x4	M64x2	
M68	6	M68x4	M68x2	
M72	6	M72x4	M72x2	
M76	6	M76x4	M76x2	
M80	6	M80x4	M80x2	
M85	6	M85x4	M85x2	
M90	6	M90x4	M90x2	
M95	6	M95x4	M95x2	
M100	6	M100x4	M100x2	
M105	6	M105x4	M105x2	
M110	6	M110x4	M110x2	
M120	6	M120x4	M120x2	
M125	6	M125x4	M125x2	
M140	6		M140x2	