

Původní značení pevnosti a povrchové úpravy u šroubů a matic

První číslice za ČSN normou	Materiál (pevnost)
.0_	4P
.1_	5D
.2_	5S
.3_	6S
_	_
.5_	8G
_	_
.7_	10K
.8_	Mosaz
.9_	12K

Př: ČSN 02 1101.55

= ocel 8.8

Druhá číslice za ČSN normou	Povrchová úprava
.0	Bez úpravy
.1	Čistý povrch
.2	Černěné
.3	Fosfátované
.4	Kadmiované
.5	Zinkované
.6	Mosazené
.7	Niklované
.8	Chromované
.9	Zvláštní povrch

Př: ČSN 02 1101.55

= zinkované